



Schach

den
Schraub-Problemen



SYSTEM
6000 CT




**SYSTEM
6000 CT**

Drehmoment-Werkzeuge

nach Mikrometerskala einstellbar DBP und DBG M

Skala mit übersichtlichen Schrägstrichen



Schnelles und einfaches Einstellen des Drehmoment-Wertes durch Drehen des Griffes

Bereich		Steigung/ Umdr.		Teilung	
Ncm	Nm	Ncm	Nm	Ncm	Nm
10- 70		10		1	
50-350		50		5	
	5- 60		5		1
	10-120		10		1
	20-200		10		1
	60-360		20		2
	200-500		25		2,5
	300-800		25		2,5

automatische Kurzwegauslösung, hör- und fühlbar bei Erreichen des eingestellten Wertes

Anziehen mit eingestelltem Drehmoment nach rechts und auch nach links möglich

Auslöse-Genauigkeit $\pm 2\%$ vom Skalenwert

(Auslöse-Genauigkeit der Drehmoment-Schraubendreher HAZET 6002 CT und 6003 CT = $\pm 5\%$ vom Skalenwert)

Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes

Arretierung des eingestellten Drehmoment-Wertes, funktionssicher und robust, durch Verriegeln des Handgriffes

Profilierte Handgriff bei den Drehmoment-Schlüsseln mit öl- und benzinbeständigem Kunststoffmantel

Drehmoment-Schlüssel im Griffende wahlweise mit Zylinderschloß oder Drehknopf zur absoluten Sicherung des eingestellten Wertes, z. B. für Arbeiten an Montagebändern

Drehmoment-Schlüssel auf jeden Skalenwert nachjustierbar mit Prüfgerät HAZET 6903-6905

Drehmoment-Prüfgeräte HAZET 6903-6905 siehe Seite 7



**SYSTEM
6000 CT**

Drehmoment-Schlüssel

mit fest eingestelltem Wert

mit automatischer Kurzwegauslösung, hör- und fühlbar bei Erreichen des eingestellten Wertes

Anziehen mit eingestelltem Wert nach rechts und auch nach links möglich

Auslöse-Genauigkeit $\pm 2\%$ vom Skalenwert

Bei Bestellung Angabe des gewünschten fest einzustellenden Wertes in Nm erforderlich!

Ideale Einsatzgebiete für diese Schlüssel: Serienanzüge mit gleichen Werten

Drehmoment-Schlüssel HAZET 6290-1 CT-6293 CT und 6390 CT-6393 CT mit Steckverbindung ausgerüstet zur Aufnahme der rechts abgebildeten Einsteck-Werkzeuge

Einsteck-Werkzeuge auch für elektronisches Handwerkzeug für den drehwinkel-gesteuerten Schraubanzug geeignet



**6700
TAC®**

Elektronisches Handwerkzeug

für den drehwinkelgesteuerten Schraubanzug

DBP und Auslandspatente

Festpunktlose elektronische Messung beim Anziehen auf den vorgegebenen Winkel

Integrierte Funktion von Drehmoment-Schlüssel und Winkelmeßgerät

Aufbau auf dem bewährten HAZET-Drehmoment-Schlüssel SYSTEM 6000 CT

Drehmoment-Schraubendreher

nach Mikrometerskala einstellbar

HAZET-No.

Seite



mit **Vierkant-Antrieb** DIN 3120

6002 CT-
6003 CT



4 ▶

Drehmoment-Schlüssel nach Mikrometerskala einstellbar



mit **Vierkant-Antrieb** DIN 3120, mit Drehknopf oder Schloß

6010-1 CT-
6023 CT



4 ▶



mit **Umschaltknarre**, mit Drehknopf oder Schloß

6110-1 CT-
6145 CT



4 ▶



mit **Steckverbindung** zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen,
mit Drehknopf oder Schloß

6290-1 CT-
6293 CT



5 ▶



mit **Vierkant-Antrieb** DIN 3120, mit fest eingestelltem Wert

6370 CT-
6373 CT



5 ▶



mit **Umschaltknarre**, mit fest eingestelltem Wert

6380 CT-
6383 CT



5 ▶




mit **Steckverbindung** zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen,
mit fest eingestelltem Wert

6390 CT-
6393 CT



5 ▶



Einsteck-Werkzeuge

für Drehmoment-Schlüssel mit Steckverbindung

6402-6630

6 und 7 ▶

Hydraulische Drehmoment-Prüfgeräte



6903-6905



7 ▶

Drehmoment-Schlüssel-Sortimente



6003 CT/21-
6292 CT/22

8 ▶

Elektronisches Handwerkzeug für den drehwinkelgesteuerten Schraubanzug



mit **Umschaltknarre**, 32 Zähne

6721 TAC-
6744 TAC

9 und 10 ▶



mit **Steckverbindung** zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen,
kompl. mit Einsteck-Umschaltknarre, 72 Zähne

6791 TAC-
6793 TAC

9 und 10 ▶

Zubehör

6910
6700 KL

10 ▶


**6002 CT
-6003 CT**
**Drehmoment-Schraubendreher
mit Vierkant-Antrieb DIN 3120**


Code-No.	HAZET-No.		Antriebs- ■	Ncm		L mm	g
14 952	6002 CT		1/4"	10– 70	–	140	200
14 963	6003 CT		1/4"	50–350	–	140	200

Drehmoment-Schraubendreher 6003 CT auch im Sortiment komplett mit Steckschlüssel-Einsätzen lieferbar, HAZET 6003 CT/21 siehe Seite 8


**6010-1 CT
-6023 CT**
**Drehmoment-Schlüssel
mit Vierkant-Antrieb DIN 3120**


mit Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung

Code-No.	HAZET-No.		Antriebs- ■	Nm	mit zusätzlichem, austauschb. ■ Antrieb	L mm	g
15 014	6010-1 CT		3/8"	5– 60	1/2"	320	550
15 015	6021-1 CT		1/2"	10–120	–	430	1250
15 016	6022-1 CT		1/2"	20–200	–	530	1400
15 017	6023-1 CT		1/2"	60–360	3/4"	750	1980

mit Zylinderschloß für zusätzliches Verriegeln der Einstellung

15 001	6021 CT		1/2"	10–120	–	430	1250
15 004	6022 CT		1/2"	20–200	–	530	1400
15 005	6023 CT		1/2"	60–360	3/4"	750	1980


**6110-1 CT
-6145 CT**
mit Umschaltknarre


mit Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung

15 002	6110-1 CT		3/8"	5– 60	–	320	520
15 008	6121-1 CT		1/2"	10–120	–	430	1250
15 012	6122-1 CT		1/2"	20–200	–	520	1400
15 022	6123-1 CT		1/2"	60–360	–	750	1950
15 042	6143-1 CT		3/4"	60–360	–	750	1980
15 046	6144-1 CT		3/4"	200–500	–	1080	4900
15 050	6145-1 CT		3/4"	300–800	–	1600	7700

mit Zylinderschloß für zusätzliches Verriegeln der Einstellung

15 006	6121 CT		1/2"	10–120	–	430	1250
15 010	6122 CT		1/2"	20–200	–	520	1400
15 020	6123 CT		1/2"	60–360	–	750	1950
15 040	6143 CT		3/4"	60–360	–	750	1980
15 044	6144 CT		3/4"	200–500	–	1080	4900
15 048	6145 CT		3/4"	300–800	–	1600	7700



6290-1 CT
-6293 CT

mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen, siehe Seiten 6 und 7



mit Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung

Code-No.	HAZET-No.		Einsteck- mm	Nm	L mm	g
15 122	6290-1 CT		9 x 12	5– 60	300	450
15 132	6291-1 CT		14 x 18	10–120	400	1050
15 134	6292-1 CT		14 x 18	20–200	500	1200
15 142	6293-1 CT		14 x 18	60–360	720	1750

mit Zylinderschloß für zusätzliches Verriegeln der Einstellung

15 100	6291 CT		14 x 18	10–120	400	1050
15 110	6292 CT		14 x 18	20–200	500	1200
15 115	6293 CT		14 x 18	60–360	720	1750

HAZET 6290-1 CT–6292 CT in Sortimenten komplett mit Einsteck-Werkzeugen, siehe Seite 8



SYSTEM
6000 CT

Drehmoment-Schlüssel

mit fest eingestelltem Wert

besonders geeignet für Fließbandarbeiten und Werkstatt-Endabnahmen

Bei Bestellung ist gewünschter fest einzustellender Wert in Nm anzugeben

mit Vierkant-Antrieb DIN 3120



6370 CT
-6373 CT



Code-No.	HAZET-No.		Antriebs- ■	Nm	mit zusätzlichem, austauschb. ■ Antrieb	L mm	g
15 112	6370 CT		3/8"	5– 60	1/2"	300	400
15 114	6371 CT		1/2"	10–120	–	400	850
15 116	6372 CT		1/2"	20–200	–	510	1020
15 118	6373 CT		1/2"	60–360	3/4"	745	1610



6380 CT
-6383 CT

mit Umschaltknarre



15 120	6380 CT		3/8"	5– 60	–	300	400
15 150	6381 CT		1/2"	10–120	–	400	850
15 153	6382 CT		1/2"	20–200	–	510	1020
15 156	6383 CT		1/2"	60–360	–	745	1630



6390 CT
-6393 CT

mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen, siehe Seiten 6 und 7



Code-No.	HAZET-No.		Einsteck- mm	Nm	L mm	g
15 124	6390 CT		9 x 12	5– 60	280	370
15 136	6391 CT		14 x 18	10–120	370	800
15 138	6392 CT		14 x 18	20–200	480	970
15 144	6393 CT		14 x 18	60–360	715	1580

HAZET

6402
-6406

Umschaltknarren

(72 Zähne)




Code-No.	HAZET-No.	Antriebs- ■	Einsteck- mm	B mm	L mm	H mm	Länge total mm	g
15 168	6402	3/8"	9 x 12	33	27	19	60	120
15 170	6404	1/2"	14 x 18	38	27	22	70	250
15 174	6406	3/4"	14 x 18	60	45	30	100	770

HAZET

6412
-6416

Vierkant-Antriebe

DIN 3120



15 178	6412	3/8"	9 x 12	20	15	14	41	70
15 180	6414	1/2"	14 x 18	27	25	18	64	200
15 184	6416	3/4"	14 x 18	40	25	25	75	400


HAZET

6420



Halter für Bits

DIN 3126 (5/16" ●)



15 159	6420 c	5/16" ●	9 x 12	17	15	12	40	50
15 160	6420 d	5/16" ●	14 x 18	17	25	12,5	58	120

HAZET

6430



Anschweißteile



15 163	6430 c	-	9 x 12	19	*	9	25	30
15 164	6430 d	-	14 x 18	25	*	11	38	110


* **Achtung** beim Anschweißen von Werkzeugen an das Einsteck-Ende darf der Abstand „L“ zwischen Antriebs-Mitte und Einsteck-Ende nicht über 45 mm hinausgehen, da größere Abstände die Auslösewerte beeinflussen

HAZET

6450



Maulschlüssel



Code-No.	HAZET-No.	S mm	Einsteck- mm	B mm	L mm	H mm	Länge total mm	g
15 407	6450 c- 7	7	9 x 12	22	15	5	37	40
15 408		8		22	15	5	37	40
15 409		9		25	15	5,5	37	40
15 410		10		24	15	5,5	37	40
15 411		11		25	15	5,5	37	40
15 413		13		29	15	6	37	40
15 414		14		34	15	6,5	39	45
15 415		15		34	15	6,5	39	45
15 416		16		38	20	8,5	44	50
15 417		17		37	18	7	42	55
15 419		19		41	20	7,5	45	70
15 463	6450 d-13	13	14 x 18	30	25	7	56	120
15 464		14		35	25	8	58	120
15 465		15		35	25	8	58	120
15 467		17		38	25	8,5	58	130
15 469		19		42	25	9	60	130
15 472		22		53	25	10	62	160
15 474		24		53	25	10	62	160
15 477		27		60	28	11	66	190
15 480		30		66	30	12	70	240
15 482		32+		66	31,5	14	70	245


+ nur bis max. 250 Nm geeignet

HAZET

6612 c



Offene Ringschlüssel



15 610	6612 c-10	10	9 x 12	20	15	11	41	45
15 611		11		22	15	11	41	45
15 612		12		24	15	12	42	45
15 613		13		24	15	11	45	45
15 614		14		27	15	13	46	50
15 617		17		30	15	12	45	60
15 618		18		32	15	15	45	60
15 619		19		33	15	15	45	60
15 622		22		37	15	15	47	70



SYSTEM
6000 CT

Einsteck-Werkzeuge

gesenkgeschmiedet CHROM-VANADIUM



6630



Ringschlüssel



Code-No.	HAZET-No.	S mm	Einsteck- mm	B mm	L mm	H mm	Länge total mm	 g
15 637	6630 c- 7	7	9 x 12	12	15	8	38	35
15 638		8		13	15	8	38	35
15 640		10		16	15	9	39	35
15 641		11		16	15	9	39	35
15 642		12		20	15	12	41	42
15 643		13		21	15	11	42	40
15 644		14		22	15	11	43	40
15 645		15		24	15	11	43	40
15 647		17		26	15	12	44	45
15 649		19		29	15	12	50	60
15 652		22		33	15	15	50	60
15 663	6630 d-13	13	14 x 18	20	25	11	60	120
15 664		14		22	25	11	62	120
15 665		15		23	25	11	62	120
15 667		17		26	25	12	64	130
15 669		19		29	25	12	64	140
15 672		22		33	25	15	68	150
15 674		24		36	25	15	68	150
15 677		27		40	25	17	70	150
15 680		30		44	25	19	72	160
15 682		32		47	25	19	74	170
15 686		36		52	28	19	80	200
15 691		41		59	30	20	84	220

Bei Verwendung der **Einsteckwerkzeuge** ändert sich, bedingt durch die unterschiedlichen Größen des Maßes „L“, die Auslösegenauigkeit der Drehmomentschlüssel auf $\pm 4\%$ vom Skalenwert



SYSTEM
6000 CT

Drehmoment-Schlüssel-Verkaufstafel

Hydraulische Drehmoment-Prüfgeräte DBP



6060 TL



Verkaufstafel leer, für die Darbietung der HAZET-Drehmoment-Schlüssel

Auf Wunsch ist abgebildetes Drehmoment-Prüfgerät lieferbar zur Anbringung auf Tafel
Vorhandene Haken für Drehmoment-Schlüssel und Zubehör geeignet

Tafelgröße: 400 x 1000 mm

Code-No.	HAZET-No.	 g
71 300	6060 TL	Verkaufstafel, leer 550



6903
-6905



Hydraulische Drehmoment-Prüfgeräte DBP

zum Prüfen und Justieren von Drehmoment-Schlüsseln und Drehschraubern

- Toleranz $\pm 1\%$ vom Skalenwert wird erreicht durch
 - stark **reduzierte Reibung**
 - äußerst **geringe Massenbeschleunigung**
 - **kugelgelagerte** Antriebswelle

Spezielle Dämpfung des Manometers, kein Springen des Zeigers bei Ausklinken des Drehmoment-Schlüssels


Antriebs-Innendoppelvierkant 1/2" mit Adapter für 3/8" und 3/4" Innenvierkant

Leichtmetallchassis, Kunststoffgehäuse,
funktionsgerechte Formgestaltung mit einem Zentralverschluß

Platzsparende Wandbefestigung

mit nur 2 beiliegenden Schwerlastdübeln

Größe: 550 x 220 x 250 mm

Code-No.	HAZET-No.		Bereich			Teilung			 kg
			Nm	mkp	ft. lbs.	Nm	mkp	ft. lbs.	
15 205	6903		0-180	0-18	0-130	1	1/10	2,5	7
15 210	6905		0-360	0-36	0-260	2	2/10	5	7
		stufenlos							


**6003 CT/21
-6292 CT/22**


6003 CT/21



6291-1 CT/22

in hausfarbenen HAZET-Metallkästen

Code-No.	HAZET-No.		Inhalt	 kg
15 803	6003 CT/21		6003 CT Drehmoment-Schraubendreher mit 1/4" ■ Antrieb, nach Mikrometerskala einstellbar, 50–350 Ncm 850 Sechskantsteckschlüssel-Einsätze 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 mm 8501 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant-Schrauben 3 4 5 mm 8503 dito für Schlitzschrauben 4 6 7 9 mm 8506 dito für Kreuzschlitzschrauben Gr. 1 2 3 867 Verlängerung 2"	0,9
15 907	6290-1 CT/30		6290-1 CT Drehmoment-Schlüssel mit Steckverbindung, nach Mikrometerskala einstellbar, mit Drehknopf, 5–60 Nm 6402 Umschaltknarre 3/8" ■ Antrieb 6412 Vierkant-Antrieb 3/8" 6420 c Halter für Bits 5/16" ● Antrieb 6450 c Maulschlüssel 7 8 10 11 13 14 15 17 19 mm 6612 c Offene Ringschlüssel 10 11 13 17 18 19 22 mm 6630 c Ringschlüssel 7 8 10 11 13 14 15 17 19 22 mm	3,7
15 911	6291-1 CT/22		6291-1 CT Drehmoment-Schlüssel mit Steckverbindung, nach Mikrometerskala einstellbar, mit Drehknopf, 10–120 Nm 6404 Umschaltknarre 1/2" ■ Antrieb 6414 Vierkant-Antrieb 1/2" 6420 d Halter für Bits 5/16" ● Antrieb 6450 d Maulschlüssel 13 14 15 17 19 22 24 27 30 mm 6630 d Ringschlüssel 13 14 15 17 19 22 24 27 30 mm	7,6
15 910	6291 CT/22		6291 CT Drehmoment-Schlüssel mit Steckverbindung, nach Mikrometerskala einstellbar, mit Zylinderschloß, 10–120 Nm + Einsteck-Werkzeuge wie 6291-1 CT/22	7,6
15 921	6292-1 CT/22		6292-1 CT Drehmoment-Schlüssel mit Steckverbindung, nach Mikrometerskala einstellbar, mit Drehknopf, 20–200 Nm + Einsteck-Werkzeuge wie 6291-1 CT/22	7,7
15 920	6292 CT/22		6292 CT Drehmoment-Schlüssel mit Steckverbindung, nach Mikrometerskala einstellbar, mit Zylinderschloß, 20–200 Nm + Einsteck-Werkzeuge wie 6291-1 CT/22	7,7



**Präziser Schraubanzug
durch Anwendung des
Drehwinkel-Verfahrens**
– gewährleistet mit
dem elektronisch
gesteuerten
Handwerkzeug

Besondere Merkmale

- Festpunktlose elektronische Messung beim Anziehen auf den vorgegebenen Winkel
- Integrierte Funktion von Drehmoment-Schlüssel und Winkelmeßgerät
- Aufbau auf dem bewährten HAZET-Drehmoment-Schlüssel System 6000 CT
- Funktion in jeder Lage gewährleistet
- Für Rechts- und Links-Gewinde
- Großer Drehwinkel bei engsten Platzverhältnissen durch Knarrenbetätigung möglich
- Anzeige der erreichten Werte durch Lichtsignale
- Mobiler Einsatz durch Trockenbatterie – ca. 100 Betriebsstunden
- Netzbetrieb möglich (siehe Zubehör)
- Anschlußmöglichkeit für Aufzeichnungsgeräte (siehe Zubehör)
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schockunempfindlich



6721 TAC®
-6744 TAC®mit Umschaltknarre
(32 Zähne)

Code-No.	HAZET-No.		Antriebs- ■	Nm	L mm	g
15 321	6721 TAC		1/2"	10-120	430	2000
15 322	6722 TAC		1/2"	20-200	520	2150
15 323	6743 TAC		3/4"	60-360	950	5000
15 327	6744 TAC		3/4"	200-500	1100	6850

6791 TAC®
-6793 TAC®mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen, siehe Seiten 6 - 7,
komplett mit Einsteck-Umschaltknarre (72 Zähne)

Code-No.	HAZET-No.		Antriebs- ■	Einsteck- □ mm	Nm	L mm	g
15 335	6791 TAC		1/2"	14 x 18	10-120	445	2050
15 337	6792 TAC		1/2"	14 x 18	20-200	545	2200
15 339	6793 TAC		3/4"	14 x 18	60-360	900	4900

Zubehör

Mechanische Winkelprüfscheibe zum Prüfen der Handwerkzeuge 6700 TAC®
mit 1/2" ⬡ Doppelvierkant-Antrieb

Code-No.	HAZET-No.		Ø mm	Höhe mm	g
15 255	6910		170	55	1300



6910



6701




Netzgeräte, mit 2 m langem Verbindungskabel

Code-No.	HAZET-No.		Spannung prim. sek.	Abmessung L x B x H mm	g
15 313	6701-220		220 V 9 V	70 x 40 x 75	250
15 312	6701-110		110 V 9 V	70 x 40 x 75	250




6705

Thermoprint-Drucker für protokollierten Schraubanzug
(fortlaufende Numerierung und tatsächlich gezogene Winkel)

Code-No.	HAZET-No.		Spannung	Abmessung L x B x H mm	g
15 301	6705-220		220 V	280 x 210 x 80	6000
15 300	6705-110		110 V	280 x 210 x 80	6000



6700 KL



Kästen, leer für elektronische Handwerkzeuge

Code-No.	HAZET-No.		Abmessung L x B x H mm	für	g
36 510	6700 KL-1		580 x 130 x 120	6721/6722/6791/6792	2400
36 511	2		1000 x 150 x 160	6743/6793	4400
36 512	3		1200 x 150 x 160	6744	9800

Ihr Problem?

Zum Beispiel:

Anziehen des Zylinderkopfes an einem Lkw-Motor bei Verwendung setzarter Zylinderkopfdichtungen nach der Winkelanzugsmethode

Vorgegebene Daten:

Voranzugsmoment 30 Nm
danach in 3 Stufen jeweils 60° ↗

Hinweis:

Alle Gewindegänge und Anlageflächen der Schrauben sind mit Motorenöl zu benetzen

Problemlösung:

Das elektronische Handwerkzeug für den drehwinkelgesteuerten Schraubanzug, HAZET 6700 TAC®

Einstellen des Voranzugsmomentes von 30 Nm am integrierten Drehmomentschlüsselteil

Danach Anziehen aller Zylinderkopfschrauben in der vorgegebenen Reihenfolge auf 30 Nm (hör- und fühlbare Signalgebung). Die optische Signalgebung bleibt unbeachtet. Nach dem letzten Voranzug das Erlöschen der gelben Lampe abwarten und dann durch Drücken der „RESET“-Taste die rote Lampe löschen

Zum eingestellten Voranzugsmoment im Drehmomentschlüsselteil wird nun der vorgegebene Winkel von 60° mit den Drehknöpfen digital eingestellt

Danach werden alle Zylinderkopfschrauben in der vorgegebenen Reihenfolge mit 60°-Winkel angezogen. Dabei ist zu beachten, daß beim Erreichen des eingestellten Voranzugsmomentes das Werkzeug in angespannter Lage gehalten werden muß, bis die gelbe Lampe erlischt (ca. 2 sec.). Danach wird weitergezogen bis der eingestellte Winkel erreicht ist. Dies wird durch Leuchten der roten Lampe signalisiert

Durch Drücken der „RESET“-Taste erlischt die rote Lampe. Das Handwerkzeug ist für den nächsten Schraubanzug bereit. Danach erfolgt in der gleichen Weise der 2. und 3. Anzug mit jeweils 60° ↗

In gleicher Weise werden an diesem Motor die Schrauben des Kipphebellagers – 30 Nm und in 3 Stufen jeweils 30° – und des Hauptlagers – 30 Nm und in 3 Stufen jeweils 30°, 60° und 60° – angezogen

Technische Daten 1. Elektronisches Drehwinkelmeßgerät

Allgemeines

Meßprinzip auf Basis einer trägen Masse, die durch eine schwere Flüssigkeit dargestellt wird, wobei die Relativbewegung der Masse gegenüber dem Gehäuse optisch abgetastet und das Erreichen des eingestellten Winkels signalisiert wird


Stromversorgung

Intern durch Trockenbatterie 9 V

Kapazität ca. 100 Betriebsstunden

Extern durch Netzgeräte 220 V/9 V oder 110 V/9 V

Stecker-Belegung



- 1 Schlüssel an, Knarrenrücklauf, nicht zählen
- 4 Zählimpulse
- 2 Druck-Befehl
- 5 + (plus) Batterie
- 3 – (minus) Batterie

Anzeige- und Bedien-Elemente

Rote Lampe „STOP“: zeigt an, daß der eingestellte Winkel erreicht ist

Grüne Lampe „ON“: Betriebs-Anzeige

Gelbe Lampe „WAIT“: Wartestellung (2 sec.)

Löschtaste „RESET“

3 Drehknöpfe für Winkleinstellung

2. Integrierter Drehmoment-Schlüssel

Mechanische Kurzwegauslösung, hör- und fühlbar bei Erreichen des eingestellten Wertes

Meß-Element: zylindrische Präzisions-Schraubendruckfeder

Drehmoment-Einstellung: nach Newtonmeter-Skala mit Trommel-Feineinstellung

3. Genauigkeit

Innerhalb des Betriebs-Temperaturbereiches in jeder Lage; $\pm 2\%$ der eingestellten Werte

4. Umgebungsbedingungen

Lager-Temperaturbereich: – 20 °C bis + 70 °C

Betriebs-Temperaturbereich: + 5 °C bis + 35 °C

Gebrauchs-Anleitung

1. Einstellen der Werte

Entriegeln des Handgriffes mittels Drehknopf in Uhrzeigerrichtung

Handgriff nach vorn schieben (Lösen der Arretierung) und durch **Drehen des Griffes** den gewünschten Wert einstellen



Dabei müssen die Skalen-Striche des Handgriffes mit der Skalenmittellinie übereinstimmen

Handgriff loslassen, Handgriff arretiert selbsttätig bei jedem Skalenstrich

Winkelvorwahl

An den drei Drehknöpfen den vorgegebenen Winkel digital einstellen

Einstell-Beispiel 125°



2. Anziehvorgang

Gleichmäßig ziehen bis der eingestellte Wert (Fügemoment) erreicht ist. Dies wird fühl- und hörbar signalisiert. Gleichzeitig wird die Drehwinkel-Elektronik in Betrieb gesetzt (erkennbar durch Leuchten der gelben und grünen Lampen). Jetzt muß der Schlüssel so lange in angespannter Lage gehalten werden, bis die gelbe Lampe erlischt – nach ca. 2 sec. –. Die Drehbewegung gleichmäßig fortsetzen. Ist der eingestellte Winkel erreicht, leuchtet die rote Lampe auf; die grüne erlischt. Der Anziehvorgang ist beendet

Um das Gerät für den nächsten Schraubanzug vorzubereiten, muß die „RESET“-Taste gedrückt werden. Die rote Lampe erlischt. Das Gerät ist sofort ausgeschaltet und für den nächsten Schraubanzug betriebsbereit. (Wird die „RESET“-Taste nicht gedrückt, schaltet sich das Gerät nach 5 Minuten automatisch aus)

3. Knarren-Betätigung

Der eingestellte Winkel kann durch Knarren-Betätigung erreicht werden. Die Teilwinkel werden automatisch durch die Elektronik gespeichert und summiert

Wichtiger Hinweis: nach jedem Knarren-Rücklauf muß vor dem Weiterziehen das Erlöschen der gelben Lampe abgewartet werden (siehe Punkt 2)

4. Allgemeine Hinweise


Bei Fehlbedienung, z. B. Weiterziehen während die gelbe Lampe brennt oder Abbruch des Schraubanzugs vor Erreichen des eingestellten Winkels, läßt sich das Gerät durch die „RESET“-Taste „neutralisieren“ und ist für den Wiederbeginn bereit

Leuchtet bei Erreichen des eingestellten Drehmoment-Wertes keine Lampe auf, muß die Batterie ausgewechselt werden

5. Batterie-Wechsel

Der Batteriefach-Deckel an der Unterseite des Gerätes wird mit einem kleinen Schraubendreher angehoben

Falls durch den Batterie-Wechsel die gelbe Lampe „WAIT“ leuchtet, muß der Schlüssel bis zum eingestellten Drehmoment-Wert betätigt werden; Lampe erlischt. Danach „RESET“-Taste drücken. Gerät ist wieder betriebsbereit



– Weitere Auskunft und Preise auf Anfrage –

– Änderungen vorbehalten –

Fernsprecher Sammel-Nr. 0 21 91/7 92-1
Fernschreiber 8 513 868 hzet d

Werke in 5630 Remscheid und 5138 Heinsberg

HAZET-WERK
Hermann Zerver
Postfach 1010 67
5630 Remscheid-1

